



URZĄD GMINY W NOWYM DUNINOWIE

ul. Osiedlowa 1
09-505 Nowy Duninów
tel./ fax: 24 261-02-36

ug@nowyduninow.info.pl

www.nowyduninow.info.pl

powiat płocki woj. mazowieckie

Konto: Bank Spółdzielczy w Gostyninie
34 9012 0004 0000 1443 2001 0001

Nowy Duninów, dn. 14.03.2025 r.

RG.0003.1.1.2025

Pani Zofia Garwacka
Radna Gminy Nowy Duninów
Sołtys Sołectwa Brwilno Dolne – Soczewka

Szanowna Pani Radna,

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą możliwości umieszczenia oświetlenia ulicznego w wskazanych lokalizacjach tj. przy ulicy Pocztovej w Soczewce, przy ulicy Szyszkowej od strony ulicy Parkowej w Brwilnie Dolnym oraz przy ulicy Piaskowej w Brwilnie Dolnym uprzejmie informuję, że obecnie brak jest możliwości instalacji tradycyjnych lamp ulicznych w tych miejscach ze względu na brak istniejącej infrastruktury energetycznej niezbędnej do montażu i zasilania latarni.

Odnosnie montażu lamp solarnych informuję, że podstawowym warunkiem efektywnego działania lamp solarnych jest ich pełna ekspozycja na światło słoneczne przez znaczną część dnia. W przypadku dwóch analizowanych lokalizacji występują istotne przeszkody tj. przy ulicy Szyszkowej w Brwilnie Dolnym w postaci gęstego zadrzewienia, natomiast przy ulicy Pocztovej w Soczewce zadrzewienia i wysoki budynek, które powodują znaczne zacienienie terenu. Ograniczona ilość docierającego światła słonecznego uniemożliwia skuteczne ładowanie akumulatorów, co prowadzi do znaczącego obniżenia efektywności działania lamp, a w skrajnych przypadkach do ich całkowitej niesprawności. Zainstalowanie lamp solarnych w miejscu o niewystarczającym dostępie do promieni słonecznych wiązałoby się z nieuzasadnionymi kosztami oraz brakiem gwarancji właściwego działania oświetlenia. W konsekwencji, zamiast poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, powstałaby sytuacja, w której lampy nie spełniałyby swojej funkcji, a inwestycja okazałaby się nieracjonalna ekonomicznie.

Jednocześnie informuję, że po analizie warunków terenowych stwierdzono, że w lokalizacji przy ulicy Piaskowej w Brwilnie Dolnym istnieje możliwość montażu jednej lampy



URZĄD GMINY W NOWYM DUNINOWIE

ul. Osiedlowa 1
09-505 Nowy Duninów
tel./ fax: 24 261-02-36

ug@nowyduninow.info.pl

www.nowyduninow.info.pl

powiat płocki woj. mazowieckie

Konto: Bank Spółdzielczy w Gostyninie
34 9012 0004 0000 1443 2001 0001

solarnej w rejonie skrzyżowania z ulicą Górki. Niestety wskazane zadanie nie zostało ujęte w Budżecie Gminy na rok 2025. w związku z czym jego realizacja w najbliższym czasie będzie uzależniona od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Nadmieniam, iż podejmuję działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z poprawą infrastruktury oświetleniowej.

Zapewniam, iż jestem otwarty na dalsze rozmowy dotyczące poprawy infrastruktury oświetleniowej w omawianych lokalizacjach, w tym uwzględnienia tych lokalizacji w przyszłych planach inwestycyjnych.

Z wyrazami szacunku,


Wójt
Karol Gutkiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a